



- Palette de 14 coloris **Pantone®** (Sur devis, pour toute autre teinte)
- 4 teintes **Fluorescentes**, éclatantes et ultra couvrantes
- 5 teintes **Phosphorescentes**, conçues pour restituer la lumière dans l'obscurité
- 8 matières **Rétro-réfléchissantes** (Silver Reflect D301 conforme à la norme Haute-visibilité **EN-20471**)
- 4 matières **Textures & Métal** pour des marquages textiles à fort impact visuel
- 3 matières en relief **3D**, d'une épaisseur de 0.6mm

500 **500 Candela**
> Indice de réflectivité de la lumière


 Représentation des touches couleurs à titre indicatif



- Contours fins et nets
- Matières 3D en relief de 0.6mm
- Très résistant
- Couvrance totale
- Échenillage facilité
- Entretien à 60°C

Protection du transfert contre l'altération de ses couleurs sur tissus sublimés tels que le Softshell et le Polyester.
Option disponible pour les teintes :
 Pantone Blanc **D213**, Gris **2010AG**, Fluorescent Jaune **D309**,
 Réfléchissant Blanc **D304**.
Sur simple demande auprès du service commercial

 Consultez tous les délais en temps réel depuis votre espace client, rubrique «*Délais de production*»



- 1 > 150-170°C, 10-20 Sec., Retrait à chaud
- 2 > 150-170°C, 10-15 Sec., Retrait à froid
- 3 > 140°C, 15 Sec., Retrait à froid
- 4 > 140-150°C, 15 Sec., Retrait à chaud
- 5 > Préchauffer le textile à 170-180°C pendant 5-10 Sec.
> Poser à 170-180°C pendant 15-20 Sec., Retrait à froid

60°

